

Installation der Hardwaretreiber für Microsoft Windows 7

Bei Windows 7 ist die Suche nach Hardwaretreibern standardmäßig auf Windows-Update eingestellt. Deshalb wird beim Anschließen der USB-Schaltmatrix eine Fehlermeldung auftauchen, dass der Treiber nicht installiert werden konnte. In diesem Fall wird wie folgt vorgegangen, um den Treiber zu installieren.

- "Start" → "Systemsteuerung" → "Ansicht" → "kleine Symbole" → "System" → "Geräte manager"
- Mit der rechten Maustaste auf "880100 – USB Schaltmatrix" klicken
- "Treibersoftware aktualisieren" auswählen
- "Auf dem Computer suchen" auswählen
- Verzeichnis "C:\Programme (x86)\USB-Schaltmatrix (x86)\Install\CDM20802_880100" auswählen
- Haken bei "Unterordner durchsuchen" setzen
- Warnhinweis (Unbekannter Herausgeber) bestätigen

Da der Treiber aus zwei zu installierenden Teilen besteht, versucht Windows jetzt wieder den Port-Treiber auf Windows-Update zu finden. Dies schlägt erwartungsgemäß wieder fehl, deshalb wird dieser folgendermaßen manuell installiert.

- "Start" → "Systemsteuerung" → "Ansicht" → "kleine Symbole" → "System" → "Geräte manager"
- Mit der rechten Maustaste auf "880100 – USB Schaltmatrix Port" klicken
- "Treibersoftware aktualisieren" auswählen
- "Auf dem Computer suchen" auswählen
- Verzeichnis "C:\Programme (x86)\USB-Schaltmatrix (x86)\Install\CDM20802_880100" auswählen
- Haken bei "Unterordner durchsuchen" setzen
- Warnhinweis (Unbekannter Herausgeber) bestätigen