

# USB-Schaltmatrix – Übersicht über die Messgeräte

## Messgerätekonfiguration in System.CFG und Agilent Connection Expert

Messgerät	CFG-Syntax	VISA-Alias
USB Messgerät 1	M U.1=	USBInstrument1
USB Messgerät 2	M U.2=	USBInstrument2
USB Messgerät 3	M U.3=	USBInstrument3
USB Messgerät 4	M U.4=	USBInstrument4
RS232 Messgerät 1	M R.1=	ASRLInstrument1
RS232 Messgerät 2	M R.2=	ASRLInstrument2
RS232 Messgerät 3	M R.3=	ASRLInstrument3
RS232 Messgerät 4	M R.4=	ASRLInstrument4

## Bisher unterstützte Messgeräte und deren Konfigurations-Codes

CFG Code	Hersteller	Bezeichnung	Schnittstelle	Gerätetyp
A	Agilent	DMM 34405A	USB	Digitalmultimeter
G	Fluke	Fluke 45	RS232 / IEEE488	Digitalmultimeter
L	Keithley	DMM 2000	RS232 / IEEE488	Digitalmultimeter
S	Hameg	HM7044	RS232	Netzteil 4-Kanal
T	Hameg	HM8012	RS232	Digitalmultimeter
U	Hameg	HMP2030	USB / RS232	Netzteil 3-Kanal

Weitere, bisher nicht unterstützte Messgeräte können bei Bedarf mit geringem Aufwand hinzugefügt werden.